

Boormachines

De voornaamste ongevalsoorzaken bij het werken met een boormachine zijn:

- Niet of onvoldoende vastgezet werkstuk.
- Het breken van de boor.
- Het verwijderen van de krullen met de hand.
- Het "gegrepen" worden door de draaiende delen.
- Het ontbreken van doelmatige afscherming van bewegende delen.

Voorschriften voor gebruik:

- Voorkom "happen" van de boor in het materiaal door het werkstuk vast te zetten d.m.v. boorklem, bouten of kikkerplaten.
- De machine moet goed zijn ingesteld.
- De machine moet op de juiste snelheid zijn ingesteld.
- De beveiligingen moeten zijn aangebracht.
- Het met de hand vasthouden van het werkstuk is niet toegestaan.
- Het dragen van loshangende kleding zoals een stropdas, openhangende werkkleding e.d. is verboden.
- Bij lang hoofdhaar dient men een haarnet te dragen.
- Gebruik goed geslepen boren.
- Zet voorzichtig aan en boor met de juiste drukkracht.

