

Onveilige handelingen en onveilige situaties

Vele van deze toolboxmeetings werden gehouden, alle met een speciaal veiligheidsonderwerp. Indien we nu kijken naar de doorsnee werker, blijkt dat vele nog niet overtuigd zijn dat deze voor u gemaakt zijn.

Om een voorbeeld te geven van de Veiligheidsvoorschriften welke het meest overtreden worden, volgt hier een samenvatting:

- a. Velen gebruiken geen oogbescherming wanneer dit wel wenselijk is (boren, slijpen, ed.)
- b. Brillen bevinden zich niet voor de ogen maar op de veiligheidshelm tijdens slijpwerkzaamheden.
- c. Ladders zijn niet in de juiste 4: 1 positie, of vastgezet.
- d. Gasflessen worden gebruikt in horizontale stand. Dit is zeer gevaarlijk, vooral met acetyleen flessen.
- e. Graafwerk wordt uitgevoerd zonder voldoende stutten bij te grote diepte.

Al deze punten zijn onveilige handelingen en worden gedaan door uzelf!

Het vraagt slechts een ogenblik om behoorlijke maatregelen te treffen en het karwei veilig uit te voeren. Vergeet niet dat de vakman herkend wordt aan zijn manier van werken. Dit houdt tevens in het "veilig werken".

ONGEVALLen GEBEUREN NIET ZIJ WORDEN VEROORZAAKT